




■『2025年度 入場前持込品&車両点検 5月 安全・環境パトロール』結果報告

安全パトロール実施

5月31日(土)トヨタ自動車九州(株)安全健康推進部にご参加いただき、事務局、3分科会メンバー、運営委員 総勢 33名にて、安全・環境パトロールを実施しました

安全パトロール結果

1	重点点検項目	工事管理板・作責・4S点検・電動工具・火気作業・高所作業関係・ロックアウト他
2	点検現場数	宮田工場：43現場（休憩中：7現場） 苅田工場：今回対象外 小倉工場：今回対象外 合計 43現場
3	指摘件数：3件 指摘現場(2職場)	<ul style="list-style-type: none"> ・指摘：C 高所作業車のキー抜き忘れ ・指摘：C KYMサインなし ・指摘：C 5段階TBM掲示無し   
4	優良現場(1職場)	<ul style="list-style-type: none"> ・優良1件 作業エリアの養生が素晴らしい(什器・土間)  

入場前持込品&車両点検 結果報告

点検は7：30～9：00の間 宮田工場メインゲート前道路通過車両 59台 の点検を行い



ミーティング風景



入場持込点検 全体風景



個別の点検風景

<持込点検での指導項目>

1.電動工具関係の不備

- ① 2P延長コード
漏電遮断器なし

3.乗入車両関係の不備

- ② 油・液漏れ点検記録なし
- ③ 社名表示なし

<持ち込み品 点検での不備事例>

発生件数(発生率)

1件(2%)

19件(32%)

8件(14%)



①2P延長コード、漏電遮断器なし



②油・液漏れ記録表(HP掲載)



③社名表示なしの例

<お願い事項>

- 漏電遮断器は漏電時に感電災害を防止するために必要です 漏電遮断器付きのコードリールと共に延長コードも 2Pコード(アースなし)ではなく 必ず3Pコード(アースあり)を使用して下さい
- 環境異常(油・有害物質の構外流出)未然防止として 車両は必ず油漏れ点検を実施して記録を残して下さい
- 車両乗入時のルールです 乗入車両には必ず社名表示を行って下さい